

令和2年7月27日
吉田病院

県立吉田病院においてアスベストが確認されました

1 経過等

県立吉田病院において、冷温水管入替工事に伴い事前調査を行った結果、配管曲がり部分の保温材にアスベストが含まれていることがわかりました。

なお、これらの配管保温材は、石こう状に固められており、更に外装材で覆われているため、飛散のおそれはありません。

確認された場所：本館棟薬剤部前の廊下

確認されたアスベストの種類：アクチノライト

2 今後の対応

冷温水管入替工事において、関係法令を遵守し安全に十分配慮しながら、アスベスト含有保温材を除去します。

除去時期：令和2年10月上旬実施予定

【本件についてのお問い合わせ先】

吉田病院 事務長 小野

(代表) 0256-92-5111